



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ № 13
С.А.Топоркова
«29» мая 2023г.

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ № 1
МАДОУ № 13**

От «29» мая 2023г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____ ст. воспитателя Бердышевой А.А. _____,
(должность, Ф.И.О.)
членов комиссии _____ инструктора по ФК Соколовой О.Н. _____,
(должность, Ф.И.О.)
_____ зав.хозяйством Мустафиной Н.М. _____,
(должность, Ф.И.О.)

провела осмотр игровой площадки № 1 на территории МАДОУ № 13 на предмет исправности и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования.

По результатам осмотра было выявлено следующее:

1. Игровая площадка № 1 с теньевым навесом, имеет грунтовое и травяное покрытие, имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки), деревянное игровое оборудование исправно, соответствует нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

2. Деревянные малые архитектурные формы «Песочница», «Скамейка» (2шт.), «Дом» требуют покраски.

3. Малая архитектурная форма «Автомобиль» исправна, покраски не требует.

Решением комиссии выявленные недостатки на игровой площадке №1 устранить в срок до 19.06.2023г.: покрасить деревянные малые архитектурные формы «Песочница», «Скамейка» (2шт.), «Дом».

Председатель комиссии _____ *Бердышева А.А.* _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____ *Соколова О.Н.* _____,
(подпись, Ф.И.О.)

_____ *Мустафина Н.М.* _____,
(подпись, Ф.И.О.)



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ № 13
С.А.Топоркова
«29» мая 2023г.

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ № 2
МАДОУ № 13**

От «29» мая 2023г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____ ст. воспитателя Бердышевой А.А. _____,
(должность, Ф.И.О.)
членов комиссии _____ инструктора по ФК Соколовой О.Н. _____,
(должность, Ф.И.О.)
_____ зав.хозяйством Мустафиной Н.М. _____,
(должность, Ф.И.О.)

провела осмотр игровой площадки № 2 на территории МАДОУ № 13 на предмет исправности и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования.

По результатам осмотра было выявлено следующее:

1. Игровая площадка № 2 с теньвым навесом, имеет грунтовое и травяное покрытие, имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки).
2. Деревянные малые архитектурные формы: «Стол», «Скамейка» имеют шероховатости, требуют ошкуривания отшелушивающегося слоя старой краски и покраски.
3. Самодельная постройка из автомобильных отработанных шин недопустима для игровой деятельности, требует демонтажа.
4. Малая архитектурная форма «Дом № 1» (прогнившие доски) непригодна для игровой деятельности, требует демонтажа.
5. На деревянной малой архитектурной форме «Горка» имеются ссохшиеся доски, щели, трещины, отщепы, что требует демонтажа.
6. На металлической архитектурной малой форме «Вертикальная гимнастическая стенка» имеются дефекты коррозии металла, ржавчины требующие устранения.
7. Металлические малые архитектурные формы: «Качели, «Ракета» (2шт.), «Вертикальная гимнастическая стенка для метания», «Вертикальная гимнастическая стенка «Радуга»», требуют ошкуривания и покраски.
8. Малая архитектурная форма «Дом № 2» соответствует нормам

безопасности для жизни и здоровья детей. Ремонта, покраски не требует.

Решением комиссии выявленные недостатки на игровой площадке № 2 устранить в срок до 19.06.2023г.:

1. Ошкурить и покрасить деревянные малые архитектурные формы: «Стол», «Скамейку».

2. Демонтировать недопустимую для игровой деятельности самодельную постройку из автомобильных отработанных шин.

3. Демонтировать непригодные для игровой деятельности деревянные малые архитектурные формы «Дом № 1», «Горка».

4. Устранить дефекты коррозии металла, ржавчины на малой форме «Вертикальная гимнастическая стенка».

5. Ошкурить и покрасить малые архитектурные формы: «Качели», «Ракета» (2шт.), «Вертикальная гимнастическая стенка для метания», «Вертикальная гимнастическая стенка «Радуга»».

Председатель комиссии Аббас - / Вершинева И.А.,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии Семелова / Семелова О.И.,
(подпись, Ф.И.О.)

Муртазин С.И.,
(подпись, Ф.И.О.)



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ № 13
С.А.Топоркова
«29» мая 2023г.

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ № 3
МАДОУ № 13**

От «29» мая 2023г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____ ст. воспитателя Бердышевой А.А. _____
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____ инструктора по ФК Соколовой О.Н. _____
(должность, Ф.И.О.)

_____ зав.хозяйством Мустафиной Н.М. _____
(должность, Ф.И.О.)

провела осмотр игровой площадки № 3 на территории МАДОУ № 13 на предмет исправности и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования.

По результатам осмотра было выявлено следующее:

1. Игровая площадка № 3 с теньевым навесом, имеет грунтовое и травяное покрытие, имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки).

2. Деревянные стол, скамейка, малая архитектурная форма «Дом» имеют шероховатости, требуют ошкуривания отшелушивающегося слоя старой краски и покраски.

3. Металлические малые архитектурные формы: «качели», «ракета», «корабль» требует ошкуривания и покраски.

4. Спортивная металлическая гимнастическая вертикальная стенка для метания требует ошкуривания и покраски.

5. Малая архитектурная форма «Игровой комплекс» соответствует нормам безопасности для жизни и здоровья детей, ремонта и покраски не требует.

Решением комиссии выявленные недостатки на игровой площадке № 3 устранить в срок до 19.06.2023г.:

1. Ошкурить и покрасить деревянные стол, скамейку, песочницу, малую архитектурную форму «Дом».

2. Ошкурить и покрасить металлические малые архитектурные формы «Качели», «Ракета», «Вертикальная гимнастическая стенка для метания», «Корабль».

Председатель комиссии Верб - / Вербнива А.А.,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии Соколова / Соколова О.Н.,
(подпись, Ф.И.О.)

Мустафина Н.М.,
(подпись, Ф.И.О.)



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ № 13
С.А.Топоркова
«29» мая 2023г.

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ № 4
МАДОУ № 13**

От «29» мая 2023г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии _____ ст. воспитателя Бердышевой А.А. _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____ инструктора по ФК Соколовой О.Н. _____,
(должность, Ф.И.О.)
_____ зав.хозяйством Мустафиной Н.М. _____,
(должность, Ф.И.О.)

провела осмотр игровой площадки № 4 на территории МАДОУ № 13 на предмет исправности и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования.

По результатам осмотра было выявлено следующее:

1. Игровая площадка № 4 с теньевым навесом, имеет грунтовое и травяное покрытие, имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки).

2. Деревянные малые архитектурные формы «Стол», «Скамейка», «Песочница», «Дом» имеют шероховатости, требуют ошкуривания отшелушивающегося слоя старой краски и покраски.

3. Металлические малые архитектурные формы: «Качели», «Ракета», «Горка» требуют ошкуривания и покраски.

4. Металлическая малая архитектурная форма «Вертикальная гимнастическая стенка для метания» требует ошкуривания и покраски.

Решением комиссии выявленные недостатки на игровой площадке №4 устранить в срок до 19.06.2023г.:

1. Ошкурить и покрасить деревянные малые архитектурные формы: «Стол», «Песочницу», «Скамейку», «Дом».

2. Ошкурить и покрасить вертикальную гимнастическую стенку для метания.

3. Ошкурить и покрасить металлические малые архитектурные формы: «Качели», «Ракета», «Корабль».

Председатель комиссии Абеев / Зерршиева А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии Семелова / Семелова О.Н.
(подпись, Ф.И.О.)

Муртазина А.М.
(подпись, Ф.И.О.)



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ № 13
С.А.Топоркова
«29» мая 2023г.

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ № 5
МАДОУ № 13**

От «29» мая 2023г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____ ст. воспитателя Бердышевой А.А. _____
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____ инструктора по ФК Соколовой О.Н. _____
(должность, Ф.И.О.)

_____ зав.хозяйством Мустафиной Н.М. _____
(должность, Ф.И.О.)

провела осмотр игровой площадки № 5 на территории МАДОУ № 13 на предмет исправности и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования.

По результатам осмотра было выявлено следующее:

1. Игровая площадка № 5 с теньвым навесом, имеет грунтовое и травяное покрытие, имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки).

2. Деревянные малые архитектурные формы «Стол», «Скамейка», «Машина», «Дом» имеют шероховатости, требуют ошкуривания отшелушивающегося слоя старой краски и покраски.

3. Металлические малые архитектурные формы «Качели», «Вертикальная гимнастическая стенка», «Вертикальная гимнастическая стенка-турник», «Вертикальная гимнастическая стенка для метания», «Корабль», «Горка» требуют ошкуривания и покраски.

Решением комиссии выявленные недостатки на игровой площадке № 5 устранить в срок до 19.06.2023г.:

1. Ошкурить и покрасить Деревянные малые архитектурные формы «Стол», «Скамейка», «Машина», «Дом».

2. Ошкурить и покрасить Металлические малые архитектурные формы «Качели», «Вертикальная гимнастическая стенка», «Вертикальная

гимнастическая стенка-турник», «Вертикальная гимнастическая стенка для метания», «Корабль», «Горка».

Председатель комиссии _____, *Иванов / Петрова А.А.*
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____, *Сokolova / Sokolova O.H.*
(подпись, Ф.И.О.)

_____ *Иванов / Петрова А.А.*
(подпись, Ф.И.О.)



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ № 13
С.А.Топоркова
«19» июня 2023г.

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ № 1
МАДОУ № 13**

«19» июня 2023г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____ ст. воспитателя Бердышевой А.А. _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____ инструктора по ФК Соколовой О.Н. _____,
(должность, Ф.И.О.)

_____ зав.хозяйством Мустафиной Н.М. _____,
(должность, Ф.И.О.)

провела осмотр игровой площадки № 1 на территории МАДОУ № 13 на предмет исправности и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования.

По результатам осмотра было выявлено следующее:

1. Игровая площадка № 1 с теньвым навесом, имеет грунтовое и травяное покрытие, имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки).

2. Малые архитектурные формы «Песочница», «Скамейка» (2шт.), «Дом», «Автомобиль» исправны, окрашены, соответствуют нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Решение комиссии:

проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии _____ *А.А. Бердышева* _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____ *О.Н. Соколова* _____,
(подпись, Ф.И.О.)

_____ *Н.М. Мустафина* _____,
(подпись, Ф.И.О.)



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ № 13
С.А.Топоркова
«19» июня 2023г.

АКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ № 2 МАДОУ № 13

«19» июня 2023г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии _____ ст. воспитателя Бердышевой А.А. _____
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____ инструктора по ФК Соколовой О.Н. _____
(должность, Ф.И.О.)
_____ зав.хозяйством Мустафиной Н.М. _____
(должность, Ф.И.О.)

провела осмотр игровой площадки № 2 на территории МАДОУ № 13 на предмет исправности и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования.

По результатам осмотра было выявлено следующее:

1. Игровая площадка № 2 с теньвым навесом, имеет грунтовое и травяное покрытие, имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки).

2. Малая архитектурная форма «Дом № 1» исправна.

3. Деревянные малые архитектурные формы «Стол», «Скамейка» исправны, окрашены, соответствуют нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

4. Металлические малые архитектурные формы: «Качели», «Ракета» (2шт.), «Вертикальная гимнастическая стенка для метания», «Вертикальная гимнастическая стенка «Радуга»» исправны, окрашены, соответствуют нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

5. На малой архитектурной форме «Вертикальная гимнастическая стенка» дефекты коррозии металла, ржавчины устранены.

6. Самодельная постройка из автомобильных отработанных шин – малая архитектурная форма «Мотоцикл» демонтирована,

7. Деревянные малые архитектурные формы «Дом № 1», «Горка», непригодные для игровой деятельности, демонтированы.

Решение комиссии:

проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии Мороз / Бердичева А.А.,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии Семелова / Семелова О.М.,
(подпись, Ф.И.О.)

Мустафина Н.М.,
(подпись, Ф.И.О.)

организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей
во время прогулок.

Председатель комиссии Абду / Бердихеева А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии Сенелова / Сенелова О.И.
(подпись, Ф.И.О.)

Мухоморова Н.М.
(подпись, Ф.И.О.)



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ № 13
С.А.Топоркова
«19» июня 2023г.

АКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ № 4 МАДОУ № 13

«19» июня 2023г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____ ст. воспитателя Бердышевой А.А. _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____ инструктора по ФК Соколовой О.Н. _____,
(должность, Ф.И.О.)
_____ зав.хозяйством Мустафиной Н.М. _____,
(должность, Ф.И.О.)

провела осмотр игровой площадки № 4 на территории МАДОУ № 13 на предмет исправности и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования.

По результатам осмотра было выявлено следующее:

1. Игровая площадка № 4 с теньвым навесом, имеет грунтовое и травяное покрытие, имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки).

2. Деревянные малые архитектурные формы: «Стол», «Скамейка», «Песочница» исправны, окрашены, соответствуют нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

3. Металлические малые архитектурные формы: «Качели», «Вертикальная гимнастическая стенка для метания», «Ракета», «Горка» исправны, окрашены, соответствуют нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Решение комиссии:

проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации. Установленное оборудование исправно и безопасно для

организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей
во время прогулок.

Председатель комиссии Абду / Куртисева А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии Семцова / Соколова О.Н.
(подпись, Ф.И.О.)

И.И. / Мустафарова А.М.
(подпись, Ф.И.О.)

